

平田村内通学路の対策箇所一覧表

【蓬田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	国道49号線	平田村大字上蓬田字大隅～横森前地内	車道と歩道を分ける縁石が低く、歩行者が車道にはみ出しやすい。また、降雪時は除雪した雪が歩道に寄せられ、歩行困難とな	歩道拡幅(H24施工済)	国
②	村道1012号線	平田村大字上蓬田字大石地内	送迎の車が多い中、児童は歩道橋側に村道を横断する必要がある、歩道と車道を分ける縁石が横断の障害となっている。	学校での交通安全指導	蓬田小学校

【小平小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
③	県道石川鴉子線	平田村大字北方字橋場地内	道路が狭くなっており、路側帯も狭い。	学校での交通安全指導	小平小学校
④	県道石川鴉子線	小平小学校校門～小平中学校入口	朝夕の交通量が多く、見通しの悪いカーブもあり、歩道が無い。	路側帯のカラー舗装(H25予定)	福島県
⑤	県道石川鴉子線	平田村大字北方字清水～桃園地内	急カーブがある上に、路側帯が狭く右側を歩くことができない。	堆積土の撤去、草刈り、防草対策(H25予定)	福島県