

通学路対策箇所図(蓬田小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・各小学校
- ・国道工事事務所
- ・石川土木事務所
- ・平田村地域整備課



・歩道が狭く、交通量が多い



【対策メニュー】
・歩道拡幅
(H24施工済)

①

・横断歩道が整備されておらず、交通量が多い



【対策メニュー】
・学校での交通安全指導

②