

通学路対策箇所図(小平小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・各小学校
- ・石川土木事務所
- ・平田村地域整備課



・歩道が整備されておらず、交通量が多い



【対策メニュー】

- ・学校での交通安全指導
- ・堆積土の撤去、草刈り

⑤

・歩道が整備されておらず、交通量が多い



【対策メニュー】

- ・学校での交通安全指導
- ・路側帯のカラー舗装

④

・歩道が整備されておらず、交通量が多い



【対策メニュー】

- ・学校での交通安全指導

③